



**VINÇOTTE** vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB  
Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Draft

Onze referenties

Verslag nr : GEN/10/13224289/00/NL

Contract Ref. : 0001067421/2000

Uw referenties

Ref.:

Interventiegegevens

Plaats : L G R Torenstraat, 4 3940 Eksel(Hechtel-Eksel) BELGIE

Bezoek datum : 12.09.2018

Uitgevoerd door : CLAES DIMITRI (4236)

LGR  
LICHT- EN GELUIDSTECHNIEK RENCKENS  
Berkenlaan, 8  
3940 Eksel(Hechtel-Eksel)  
BELGIE

---

**Periodiek verslag van uw  
Courante hijswerktuigen en aanverwante toestellen,  
Stellingmateriaal / ladders / trappen / magazijnstellingen,  
Pbm en aanverwant materiaal.**

---

**Opgenomen besluiten in dit verslag:**

- 7 Het materiaal werd niet aangeboden of slechts gedeeltelijk gecontroleerd, Zonder bijkomend onderzoek kunnen wij ons niet uitspreken over het verdere gebruik van het materiaal.
- 340 Het materiaal mag verder gebruikt worden

Gelieve eveneens rekening te houden met de besluiten vermeld in eventuele andere verslagen betreffende het vermelde materiaal.

**Belangrijke noot :**

De gecontroleerde toestellen die vallen onder art.2 van het koninklijk besluit van 12/08/1993, van kracht sinds 01/01/1997, zijn arbeidsmiddelen. De periodieke controles op basis van art. 281 van het ARAB hebben niet als doel de conformiteit van deze toestellen na te zien met de nieuwe voorschriften van dit KB betreffende de arbeidsmiddelen. Indien nodig, kunnen wij op eenvoudige aanvraag een specifiek onderzoek uitvoeren op basis van dit KB. Wij staan tot uw beschikking voor verdere inlichtingen.  
Gelieve u er ook van te vergewissen dat er in uw geval geen andere voorschriften van toepassing zijn.

## BASIS EN INHOUD VAN ONZE CONTROLES

### 1. ALGEMENE PRINCIPES

Onze periodieke controles worden uitgevoerd zonder voorafgaand demonteren en zonder last, zoals bepaald in art. 281 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en volgens het KB van 09/03/2003 + amendementen voor personenliften. Ze omvatten het visueel onderzoek van de goede staat van de bereikbare componenten en de controle van de inrichtingen en onderdelen die van belang zijn voor de veiligheid.

Deze onderzoeken zijn niet bedoeld om het ontwerp van het materiaal te controleren en omvatten evenmin de controle voor het in overeenstemming brengen met de voorschriften van het KB van 12/08/1993 en amendementen (Arbeidsmiddelen).

- Nieuwe personenliften moeten onderworpen worden aan een eindcontrole volgens de voorschriften van de richtlijn liften 2014/33/EU;
- Bestaande personenliften moeten onderworpen worden aan een risicoanalyse en/of een regularisatiekeuring (= onderzoek voor herindienststelling) door een EDTC, volgens het KB van 09/03/2003 + amendementen;
- Hefwerktuigen en in voorkomend geval, hefgereedschappen moeten onderworpen worden aan een onderzoek voor (her)indienststelling door een EDTC, in overeenstemming met art. 280 van het ARAB. Na elke belangrijke wijziging of herstelling van een dergelijk toestel is eveneens een onderzoek voor herindienststelling vereist door een EDTC. Het verslag van het onderzoek voor (her)indienststelling moet altijd in uw bezit zijn.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het vallen moeten na het stuiten van de val van een persoon onderworpen worden aan een onderzoek voor herindienststelling door een EDTC, volgens het KB van 13/06/2005.

### 2. PERIODICITEIT

Voor de ondernemingen die onderworpen zijn aan het ARAB is de periodiciteit voor de controle van de hefwerktuigen minimum 3 maanden, in overeenstemming met art. 281. Bovendien is een jaarlijkse controle van de mechanismen en structuren vereist. Voor het ander materiaal wordt de periodiciteit bepaald door de hieronder vermelde artikels van de reglementen of door het contract. Voor personenliften is de periodiciteit van de preventieve inspectie tenminste driemaandelijks, of onder bepaalde voorwaarden jaarlijks aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie.

De (aanvang van de) volgende controle dient uiterlijk plaats te vinden binnen de geldende periodiciteit te rekenen vanaf de bezoekdatum (bezoekperiode) van deze controle.

### 3. CONTROLEPROGRAMMA'S (niet limitatieve lijst)

referentie Vincotte	materiaal	procedure Vincotte	wetgeving
L1010	personenliften	CL1	KB v.09/03/03 +amendementen
L1010	fabrieksliften, goederenliften, servicelift	CL13	ARAB, art. 281
L1011 - L1012 L1013 - L1051 L1022	courante hijswerktuigen, hefgereedschappen, hoogwerkers, stellingmateriaal, ladders, courant behandelingsmateriaal, brandweermateriaal.	CL2 - CL3 CL9 - CL15	ARAB, art. 281 KB van 31/08/2005
L1014	persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen een val van een hoogte:veiligheids gordels & -harnassen, verankeringspunten, levenslijnen	CL14	KB van 13/06/2005
L1016 L1017	werfmateriaal en aanverwante: torenkranen, mobiele kranen, materiaallifte, beweegbare hangstellingen, bakken, manden, draagstoelen, personenbouwliften	CL2,CL4,CL6,CL16 CL18,CL19,CL20	ARAB art. 281,art. 452,art. 453
L1031	kabelbanen	CL11	ARAB, art. 281, 282
L1019	roltrappen en rolpaden	CL8	Codex, Richtlijn 2006/42/EG
L1026	metalen gordijnen	CL10	ARAB, art. 662
L1020 - L1021	specifieke haventoeestellen en havenmaterieel	CL2 - CL17	ARAB, art. 281, reglement van 01/02/1994 + amendement
L1018	hefbruggen	CL5	ARAB, art. 283bis
L1028	speelpleinen en speelpleintoestellen	CL7	KB van 28/03/2001
L1030	attractie(park)toestellen, kermistoestellen	CL12	KB v.10/06/01 & v.18/06/03
P3513	acetyleenontwikkelaars, reduceertoestellen, branders, vlamterugslagbeveiliging	35130043	KB van 13/06/1999
P3515	centrifuges en gelijkaardige toestellen	3515	ARAB, art. 323

De overige uitrustingen worden gecontroleerd naar de geest van art. 281 van het ARAB.

Elektrische lastoestellen: visuele controle zonder metingen. Er moeten elektrische metingen worden uitgevoerd om de conformiteit van dat materiaal met de voorschriften van art.57 van het AREL te controleren. Zij zouden met name moeten worden uitgevoerd bij de indienststelling, na elke herstelling of wijziging, bij elke nieuwe bestemming of plaatsing in een omgeving met verhoogd risico, op periodieke basis, waarbij de periodiciteit bepaald wordt in functie van de resultaten van een risicoanalyse.

Onze dienst elektrische controles staat tot uw beschikking om die metingen uit te voeren.

Tribune, podium, toneel: ons onderzoek omvat enkel het nakijken van de staat van de tribune, podium of het toneel. Het onderzoek slaat niet op de nationale voorschriften betreffende evacuatie bij brand of andere reglementaire bepaling. Meer bepaald de correcte toepassing van de voorschriften van het KB van 17 juli 1989 + amendementen, betreffende de bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij manifestaties in stations, werden niet onderzocht.

### 4. INFORMATIE BIJ HET LEZEN VAN HET VERSLAG

Identificatie van het materiaal : de gegevens die erin voorkomen, dienen enkel om op ondubbelzinnige wijze het gecontroleerde materiaal te identificeren en worden, met name wat de bedrijfslast betreft, enkel ter informatie vermeld.

De controles die gemerkt zijn met "\*" dienen wettelijk uitgevoerd door een EDTC - externe dienst voor de technische controles op de werkplaats (KB van 29/04/1999).

- Noten : ze worden enkel ter informatie gegeven en hebben geen invloed op het besluit van die controle.

- Opmerkingen : ze hebben de verplichting tot gevolg van het zo spoedig mogelijk terug in goede staat brengen.

- Dringende opmerkingen : ze hebben de verplichting tot gevolg van het terug in goede staat brengen vóór elke nieuwe ingebruikname.

Een kopie van de check-lists (CL) die gebruikt werden tijdens de controles, kan op eenvoudige aanvraag bekomen worden.

Dit verslag staat niet gelijk met de risicoanalyse zoals bepaald door het KB van 12/08/1993 + amendementen (Arbeidsmiddelen - Codex) of met een goedkeuring van de keuze van het arbeidsmiddel door de gebruiker. Wij staan tot uw dienst om deze analyse uit te voeren.

Gelieve u er ook van te vergewissen dat er in uw geval geen andere voorschriften van toepassing zijn.

Wij staan tot uw beschikking voor verdere informatie.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**LADDERS**

**Draagbare ladder**

Natuur : ALUMINIUM SCHUIFLADDER  
Klant nummer van het toestel : LGR002  
Type : 3X9 SPORTEN

**- Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Draagbare ladder**

Natuur : ALU. SCHUIFLADDER  
Klant nummer van het toestel : LGR001  
Type : 3X12 SPORTEN

**- Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Draagbare ladder**

Natuur : ALUMINIUM SCHUIFLADDER  
Klant nummer van het toestel : LGR003  
Type : 3X18 SPORTEN

**- Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Draagbare ladder**

Natuur : ALUMINIUM SCHUIFLADDER  
Serienummer : 383689  
Merk : SOLIDE  
Klant nummer van het toestel : LGR005  
Type : 3X12 SPORTEN

**- Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.



## BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

## VASTSTELLINGEN

### **PBM**

#### **Veiligheidsgordel of veiligheidsharnas**

Natuur : HARNAS

Serienummer : 16E0023574077

Merk : PETZL

Klant nummer van het toestel : LGR01

Bouwjaar : 2016

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### **Valstopapparaat**

Natuur : STOPCHUTE

Serienummer : 999573

Merk : IKAR

Bouwjaar : 20/2016

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### **Valstopapparaat**

Natuur : VANGLIJN MET DEMPER EN 2 KLAPHAKEN

Serienummer : 1607001

Merk : TRACTEL

Bouwjaar : 2016

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### **Valstopapparaat**

Natuur : POSITIONERINGSLIJN

Serienummer : 1609017

Merk : TRACTEL

Bouwjaar : 2016

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

STATIEVEN	
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEF            Merk : MANFROTTO            Klant nummer van het toestel : LGR01            Type : WINDUP            Maximaal last : 40KG</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEF            Merk : MANFROTTO            Klant nummer van het toestel : LGR02            Type : WINDUP            Maximaal last : 40KG</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEF            Merk : MANFROTTO            Klant nummer van het toestel : LGR03            Type : WINDUP            Maximaal last : 40KG</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEF            Merk : MANFROTTO            Klant nummer van het toestel : LGR04            Type : WINDUP            Maximaal last : 40KG</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEF            Merk : MANFROTTO            Klant nummer van het toestel : LGR05            Type : WINDUP            Maximaal last : 30KG</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEF            Merk : MANFROTTO            Klant nummer van het toestel : LGR06            Type : WINDUP            Maximaal last : 30KG</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEF            Merk : KUPOGRIP            Klant nummer van het toestel : LGR01            Maximaal last : 30KG</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEF            Merk : KUPOGRIP            Klant nummer van het toestel : LGR02            Maximaal last : 30KG</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEF            Merk : KUPOGRIP</p>	<p>(zie volgende bladzijde)</p>



### **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Klant nummer van het toestel : LGR03  
Maximaal last : 30KG

---

#### **Diverse toestellen**

Natuur : STATIEF  
Merk : KUPOGRIP  
Klant nummer van het toestel : LGR04  
Maximaal last : 30KG

### **VASTSTELLINGEN**

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

## BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

## VASTSTELLINGEN

### STELLING KLEMMEN

#### Diverse toestellen

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR1  
Type : VAST  
Maximaal last : /

#### \* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)*

Niet gecontroleerd: niet aangeboden.

#### **Besluit**

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

#### Diverse toestellen

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR2  
Type : VAST  
Maximaal last : /

#### \* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)*

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR3  
Type : VAST  
Maximaal last : /

#### \* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)*

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR4  
Type : VAST  
Maximaal last : /

#### \* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)*

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR5  
Type : VAST  
Maximaal last : /

#### \* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)*

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR6  
Type : VAST  
Maximaal last : /

#### \* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)*

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR7  
Type : VAST  
Maximaal last : /

#### \* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)*

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR8  
Type : VAST

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Maximaal last : /

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR9  
Type : VAST  
Maximaal last : /

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR10  
Type : VAST  
Maximaal last : /

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR11  
Type : VAST  
Maximaal last : /

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR12  
Type : VAST  
Maximaal last : /

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYER  
Klant nummer van het toestel : LGR13  
Type : VAST

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : LAYER  
Klant nummer van het toestel : LGR14  
Type : VAST

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : PLETTAC  
Klant nummer van het toestel : LGR1  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : /

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
Merk : PLETTAC  
Klant nummer van het toestel : LGR2  
Type : DRAAIBAAR

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Maximaal last : /

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM

Merk : PLETTAC

Klant nummer van het toestel : LGR3

Type : DRAAIBAAR

Maximaal last : /

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM

Merk : PLETTAC

Klant nummer van het toestel : LGR4

Type : DRAAIBAAR

Maximaal last : /

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM

Merk : PLETTAC

Klant nummer van het toestel : LGR5

Type : DRAAIBAAR

Maximaal last : /

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM

Merk : PLETTAC

Klant nummer van het toestel : LGR6

Type : DRAAIBAAR

Maximaal last : /

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM

Merk : PLETTAC

Klant nummer van het toestel : LGR7

Type : DRAAIBAAR

Maximaal last : /

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM

Merk : PLETTAC

Klant nummer van het toestel : LGR8

Type : DRAAIBAAR

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM

Merk : PLETTAC

Klant nummer van het toestel : LGR9

Type : DRAAIBAAR

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM

Merk : PLETTAC

Klant nummer van het toestel : LGR10

Type : DRAAIBAAR

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

(zie volgende bladzijde)

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STELLINGKLEM  
 Merk : PLETTAC  
 Klant nummer van het toestel : LGR11  
 Type : DRAAIBAAR

**Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
 Merk : PLETTAC  
 Klant nummer van het toestel : LGR12  
 Type : DRAAIBAAR

**Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
 Merk : PLETTAC  
 Klant nummer van het toestel : LGR13  
 Type : DRAAIBAAR

**Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
 Merk : PLETTAC  
 Klant nummer van het toestel : LGR14  
 Type : DRAAIBAAR

**Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
 Merk : PLETTAC  
 Klant nummer van het toestel : LGR15  
 Type : DRAAIBAAR

**Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
 Merk : PLETTAC  
 Klant nummer van het toestel : LGR16  
 Type : DRAAIBAAR

**Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
 Merk : PLETTAC  
 Klant nummer van het toestel : LGR17  
 Type : DRAAIBAAR

**Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
 Merk : PLETTAC  
 Klant nummer van het toestel : LGR18  
 Type : DRAAIBAAR

**Diverse toestellen**

Natuur : STELLINGKLEM  
 Merk : PLETTAC  
 Klant nummer van het toestel : LGR19  
 Type : DRAAIBAAR

**Diverse toestellen**

Natuur : LAYHER  
 Klant nummer van het toestel : LGR1  
 Type : DRAAIBAAR AL 819U/EN74-2

**Diverse toestellen**

**VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



### **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR2  
Type : DRAAIBAAR AL 819U/EN74-2

---

#### **Diverse toestellen**

Natuur : LAYHER  
Klant nummer van het toestel : LGR3  
Type : DRAAIBAAR AL 819U/EN74-2

### **VASTSTELLINGEN**

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

BRUGKLEM	
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : BRUGKLEM Merk : GLOBAL TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR1 Type : DRAAIBAAR Maximaal last : 500 KG	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : BRUGKLEM Merk : GLOBAL TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR2 Type : DRAAIBAAR Maximaal last : 500 KG	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : BRUGKLEM Merk : GLOBAL TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR3 Type : DRAAIBAAR Maximaal last : 500 KG	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : BRUGKLEM Merk : GLOBAL TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR4 Type : DRAAIBAAR Maximaal last : 500 KG	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : BRUGKLEM Merk : GLOBAL TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR5 Type : DRAAIBAAR Maximaal last : 500 KG	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : BRUGKLEM Merk : GLOBAL TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR6 Type : DRAAIBAAR Maximaal last : 500 KG	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : BRUGKLEM Merk : GLOBAL TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR7 Type : DRAAIBAAR Maximaal last : 500 KG	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : BRUGKLEM Merk : GLOBAL TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR8 Type : DRAAIBAAR Maximaal last : 500 KG	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b>	(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR9  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR10  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR11  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR12  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR13  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR14  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR15  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR16  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Klant nummer van het toestel : LGR17  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR18  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR19  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR20  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR21  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR22  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR23  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : BRUGKLEM  
Merk : GLOBAL TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR24  
Type : DRAAIBAAR  
Maximaal last : 500 KG

## **VASTSTELLINGEN**

### **\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

STATIEFKLEMMEN	
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEFKLEM            Klant nummer van het toestel : LGR01            Type : PEEN</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEFKLEM            Klant nummer van het toestel : LGR02            Type : PEEN</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEFKLEM            Klant nummer van het toestel : LGR03            Type : PEEN</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEFKLEM            Klant nummer van het toestel : LGR04            Type : PEEN</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEFKLEM            Klant nummer van het toestel : LGR05            Type : PEEN</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEFKLEM            Klant nummer van het toestel : LGR06            Type : PEEN</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEFKLEM            Klant nummer van het toestel : LGR07            Type : PEEN</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEFKLEM            Klant nummer van het toestel : LGR08            Type : PEEN</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEFKLEM            Klant nummer van het toestel : LGR09            Type : PEEN</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STATIEFKLEM            Klant nummer van het toestel : LGR10            Type : PEEN</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b></p>	<p>(zie volgende bladzijde)</p>



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STATIEFKLEM  
Klant nummer van het toestel : LGR11  
Type : PEEN

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : STATIEFKLEM  
Klant nummer van het toestel : LGR12  
Type : PEEN

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : STATIEFKLEM  
Klant nummer van het toestel : LGR13  
Type : PEEN

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : STATIEFKLEM  
Klant nummer van het toestel : LGR14  
Type : PEEN

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : STATIEFKLEM  
Klant nummer van het toestel : LGR15  
Type : PEEN

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : STATIEFKLEM  
Klant nummer van het toestel : LGR16  
Type : PEEN

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.



**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**SCHARNIERKOPPELINGEN**

**Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING  
 Merk : ARTILAN  
 Klant nummer van het toestel : LGR01  
 Tekst klant : ALUMINIUM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING  
 Merk : ARTILAN  
 Klant nummer van het toestel : LGR02  
 Tekst klant : ALUMINIUM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING  
 Merk : ARTILAN  
 Klant nummer van het toestel : LGR03  
 Tekst klant : ALUMINIUM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING  
 Merk : ARTILAN  
 Klant nummer van het toestel : LGR04  
 Tekst klant : ALUMINIUM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING  
 Merk : ARTILAN  
 Klant nummer van het toestel : LGR05  
 Tekst klant : ALUMINIUM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING  
 Merk : ARTILAN  
 Klant nummer van het toestel : LGR06  
 Tekst klant : ALUMINIUM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING  
 Merk : ARTILAN  
 Klant nummer van het toestel : LGR07  
 Tekst klant : ALUMINIUM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING  
 Merk : ARTILAN  
 Klant nummer van het toestel : LGR08  
 Tekst klant : ALUMINIUM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING  
 Merk : ARTILAN  
 Klant nummer van het toestel : LGR09  
 Tekst klant : ALUMINIUM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING  
 Merk : ARTILAN  
 Klant nummer van het toestel : LGR10

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Tekst klant : ALUMINIUM

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING

Merk : ARTILAN

Klant nummer van het toestel : LGR11

Tekst klant : ALUMINIUM

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING

Merk : ARTILAN

Klant nummer van het toestel : LGR12

Tekst klant : ALUMINIUM

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : SCHARNIERKOPPELING

Merk : ARTILAN

Klant nummer van het toestel : LGR13

Tekst klant : ALUMINIUM

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

## BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

## VASTSTELLINGEN

### ALUMINIUM BRUGGEN PROLIGHT

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR01  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR02  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR03  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR04  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR05  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR06  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR07  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR08  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR09  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR10  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR11  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROLIGHT  
Klant nummer van het toestel : LGR12  
Type : RECHTHOEK  
Lengte : 2,40M

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN****VASTSTELLINGEN****ALUMINIUM BRUGGEN PROTRUS****Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR01  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR02  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR03  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR04  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR05  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR06  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR07  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR08  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR09  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR10  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR11  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR12  
Type : VIERKANT  
Lengte : 3 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR78  
Tekst klant : VIERKANT 3M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR79  
Tekst klant : VIERKANT 3M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR80  
Tekst klant : VIERKANT 3M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR81  
Tekst klant : VIERKANT 3M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR82  
Tekst klant : VIERKANT 3M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR83  
 Tekst klant : VIERKANT 3M

**VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR84  
 Tekst klant : VIERKANT 3M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR85  
 Tekst klant : VIERKANT 3M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR86  
 Tekst klant : VIERKANT 3M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR87  
 Tekst klant : VIERKANT 3M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR88  
 Tekst klant : VIERKANT 3M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR89  
 Tekst klant : VIERKANT 3M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR9  
 Lengte : 2 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR10  
 Lengte : 2 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR11  
 Lengte : 2 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

(zie volgende bladzijde)





## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR12  
Lengte : 2 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR13  
Type : VIERKANT  
Lengte : 2 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR14  
Type : VIERKANT  
Lengte : 2 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR15  
Type : VIERKANT  
Lengte : 2 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR16  
Type : VIERKANT  
Lengte : 2 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR14  
Lengte : 1 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR15  
Lengte : 1 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR16  
Lengte : 1 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR17  
Type : VIERKANT  
Lengte : 1 m

### **Diverse toestellen**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR18  
Type : VIERKANT  
Lengte : 1 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR19  
Type : VIERKANT  
Lengte : 1 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR20  
Type : VIERKANT  
Lengte : 1 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR029  
Type : VIERKANT  
Lengte : 1 m

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
Klant nummer van het toestel : 38  
Lengte : 0,5M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
Klant nummer van het toestel : 39  
Lengte : 0,5M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
Klant nummer van het toestel : 40  
Lengte : 0,5M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU BRUG  
Klant nummer van het toestel : 41  
Lengte : 0,5M

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR58  
Tekst klant : 21CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR59  
Tekst klant : 21CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR60  
Tekst klant : 21CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR61  
Tekst klant : 21CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR62  
Tekst klant : 21 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR63  
Tekst klant : 21CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR64  
Tekst klant : 21CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR65  
Tekst klant : 21CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR66  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR67  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR68  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR69  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR70  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR71  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR72  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR73  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR74  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR75  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR76  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR77  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR112  
Tekst klant : 6 CM

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

Niet gecontroleerd: niet aangeboden.

## BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR113  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR114  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR115  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR116  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR117  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR118  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK

## VASTSTELLINGEN

### ***Besluit***

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

### ***\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

Niet gecontroleerd: niet aangeboden.

### ***Besluit***

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

### ***\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

Niet gecontroleerd: niet aangeboden.

### ***Besluit***

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

### ***\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

Niet gecontroleerd: niet aangeboden.

### ***Besluit***

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

### ***\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

Niet gecontroleerd: niet aangeboden.

### ***Besluit***

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

### ***\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

Niet gecontroleerd: niet aangeboden.

### ***Besluit***

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

### ***\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR119  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR120  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR121  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR122  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR123  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR124  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR125  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR126  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR127  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR128  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR129  
 Tekst klant : 6 CM

**VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR130  
 Tekst klant : 6 CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR131  
 Tekst klant : 6 CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR132  
 Tekst klant : 6 CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR133  
 Tekst klant : 6 CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR134  
 Tekst klant : 6 CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR135  
 Tekst klant : 6 CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR136  
 Tekst klant : 6 CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR137  
 Tekst klant : 6 CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
 Merk : PROTRUS  
 Klant nummer van het toestel : LGR138  
 Tekst klant : 6 CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR139  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR140  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR141  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR142  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR143  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR144  
Tekst klant : 6 CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALU KOPPELSTUK  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR145  
Tekst klant : 6 CM

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN****VASTSTELLINGEN****ALUMINIUM BRUGGEN ARTILAN****Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : ARTILAN  
Klant nummer van het toestel : LGR01  
Type : DRIEHOEK  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : ARTILAN  
Klant nummer van het toestel : LGR02  
Type : DRIEHOEK  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : ARTILAN  
Klant nummer van het toestel : LGR03  
Type : DRIEHOEK  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : ARTILAN  
Klant nummer van het toestel : LGR04  
Type : DRIEHOEK  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : ARTILAN  
Klant nummer van het toestel : LGR05  
Type : DRIEHOEK  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : ARTILAN  
Klant nummer van het toestel : LGR06  
Type : DRIEHOEK  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : ARTILAN  
Klant nummer van het toestel : LGR07  
Type : DRIEHOEK  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : ARTILAN  
Klant nummer van het toestel : LGR08  
Type : DRIEHOEK  
Lengte : 3 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

(zie volgende bladzijde)





### **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : ARTILAN  
Klant nummer van het toestel : LGR09  
Type : DRIEHOEK  
Lengte : 3 m

#### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : ARTILAN  
Klant nummer van het toestel : LGR10  
Type : DRIEHOEK  
Lengte : 3 m

### **VASTSTELLINGEN**

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

#### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

#### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**ALUMINIUM CIRKEL 8M**

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 8M  
 Merk : GLOBAL TRUSS  
 Klant nummer van het toestel : LGR54  
 Type : CIRKEL 1/8/8M/45°

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 8M  
 Merk : GLOBAL TRUSS  
 Klant nummer van het toestel : LGR55  
 Type : CIRKEL 1/8/8M/45°

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 8M  
 Merk : GLOBAL TRUSS  
 Klant nummer van het toestel : LGR56  
 Type : CIRKEL 1/8/8M/45°

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 8M  
 Merk : GLOBAL TRUSS  
 Klant nummer van het toestel : LGR57  
 Type : CIRKEL 1/8/8M/45°

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 8M  
 Merk : GLOBAL TRUSS  
 Klant nummer van het toestel : LGR58  
 Type : CIRKEL 1/8/8M/45°

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 8M  
 Merk : GLOBAL TRUSS  
 Klant nummer van het toestel : LGR59  
 Type : CIRKEL 1/8/8M/45°

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 8M  
 Merk : GLOBAL TRUSS  
 Klant nummer van het toestel : LGR60  
 Type : CIRKEL 1/8/8M/45°

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 8M  
 Merk : GLOBAL TRUSS  
 Klant nummer van het toestel : LGR61  
 Type : CIRKEL 1/8/8M/45°

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**ALUMINIUM CIRKEL 6M**

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 6M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR01  
 Type : H30V-R300-8

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 6M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR02  
 Type : H30V-R300-8

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 6M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR03  
 Type : H30V-R300-8

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 6M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR04  
 Type : H30V-R300-8

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 6M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR05  
 Type : H30V-R300-8

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 6M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR06  
 Type : H30V-R300-8

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 6M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR07  
 Type : H30V-R300-8

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 6M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR08  
 Type : H30V-R300-8

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**ALUMINIUM CIRKEL 4M**

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 4M

Merk : PROLIGHT

Klant nummer van het toestel : LGR01

Type : H30V-R200-4

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 4M

Merk : PROLIGHT

Klant nummer van het toestel : LGR02

Type : H30V-R200-4

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 4M

Merk : PROLIGHT

Klant nummer van het toestel : LGR03

Type : H30V-R200-4

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 4M

Merk : PROLIGHT

Klant nummer van het toestel : LGR04

Type : H30V-R200-4

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**ALUMINIUM CIRKEL 2M**

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 2M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR01  
 Type : H30V-R100-4

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 2M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR02  
 Type : H30V-R100-4

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 2M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR03  
 Type : H30V-R100-4

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 2M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR04  
 Type : H30V-R100-4

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 2M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR05  
 Type : H30V-R100-4

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 2M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR06  
 Type : H30V-R100-4

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 2M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR07  
 Type : H30V-R100-4

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : CIRKEL 2M  
 Merk : PROLIGHT  
 Klant nummer van het toestel : LGR08  
 Type : H30V-R100-4

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

## BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

## VASTSTELLINGEN

### ALUMINIUM BRUGGEN PENN CIRKEL 5M

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PENN  
Klant nummer van het toestel : LGR01  
Type : GEBOGEN DRIEHOEK  
Lengte : 1,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PENN  
Klant nummer van het toestel : LGR02  
Type : GEBOGEN DRIEHOEK  
Lengte : 1,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PENN  
Klant nummer van het toestel : LGR03  
Type : GEBOGEN DRIEHOEK  
Lengte : 1,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PENN  
Klant nummer van het toestel : LGR04  
Type : GEBOGEN DRIEHOEK  
Lengte : 1,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PENN  
Klant nummer van het toestel : LGR05  
Type : GEBOGEN DRIEHOEK  
Lengte : 1,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PENN  
Klant nummer van het toestel : LGR06  
Type : GEBOGEN DRIEHOEK  
Lengte : 1,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PENN  
Klant nummer van het toestel : LGR07  
Type : GEBOGEN DRIEHOEK  
Lengte : 1,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### Diverse toestellen

Natuur : ALUMINIUM BRUG  
Merk : PENN  
Klant nummer van het toestel : LGR08  
Type : GEBOGEN DRIEHOEK  
Lengte : 1,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

<b>VOETPLATEN</b>	
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STALEN VOETPLAAT            Klant nummer van het toestel : LGR1</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STALEN VOETPLAAT            Klant nummer van het toestel : LGR2</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STALEN VOETPLAAT            Klant nummer van het toestel : LGR3</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : STALEN VOETPLAAT            Klant nummer van het toestel : LGR4</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALUMINIUM VOETPLAAT            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR26</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALUMINIUM VOETPLAAT            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR27</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALUMINIUM VOETPLAAT            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR30</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALUMINIUM VOETPLAAT            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR31</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALUMINIUM VOETPLAAT            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR32</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALUMINIUM VOETPLAAT            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR33</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b></p>	<p>(zie volgende bladzijde)</p>



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : ALUMINIUM VOETPLAAT  
Klant nummer van het toestel : LGR94

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM VOETPLAAT  
Klant nummer van het toestel : LGR96

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM VOETPLAAT  
Klant nummer van het toestel : LGR97

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : ALUMINIUM VOETPLAAT  
Klant nummer van het toestel : LGR99

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---





**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**HULPSTUKKEN**

**Diverse toestellen**

Natuur : STEUN  
Klant nummer van het toestel : LGR90  
Lengte : 80CM

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***  
Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : STEUN  
Klant nummer van het toestel : LGR91  
Lengte : 80CM

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***  
Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : STEUN  
Klant nummer van het toestel : LGR92  
Lengte : 80CM

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***  
Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : STEUN  
Klant nummer van het toestel : LGR93  
Lengte : 80CM

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***  
Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

<b>LADDERTRUS</b>	
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : LADDERTRUS Merk : TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR50 Lengte : 71CM	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : LADDERTRUS Merk : TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR51 Lengte : 71CM	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : LADDERTRUS Merk : TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR52 Lengte : 71CM	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : LADDERTRUS Merk : TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR53 Lengte : 71CM	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : LADDERTRUS Merk : TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR42 Lengte : 200CM	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : LADDERTRUS Merk : TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR43 Lengte : 200CM	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : LADDERTRUS Merk : TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR44 Lengte : 200CM	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : LADDERTRUS Merk : TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR45 Lengte : 200CM	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : LADDERTRUS Merk : TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR46 Lengte : 200CM	<b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Diverse toestellen</b> Natuur : LADDERTRUS Merk : TRUSS Klant nummer van het toestel : LGR47	(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Lengte : 200CM

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS

Merk : TRUSS

Klant nummer van het toestel : LGR48

Lengte : 200CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS

Merk : TRUSS

Klant nummer van het toestel : LGR49

Lengte : 200CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS

Merk : TRUSS

Klant nummer van het toestel : LGR94

Lengte : 200CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS

Merk : TRUSS

Klant nummer van het toestel : LGR95

Lengte : 200CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS

Merk : TRUSS

Klant nummer van het toestel : LGR96

Lengte : 200CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS

Merk : TRUSS

Klant nummer van het toestel : LGR97

Lengte : 200CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS

Merk : TRUSS

Klant nummer van het toestel : LGR98

Lengte : 200CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS

Merk : TRUSS

Klant nummer van het toestel : LGR99

Lengte : 200CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS

Merk : TRUSS

Klant nummer van het toestel : LGR54

Lengte : 100CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

### **Diverse toestellen**

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : LADDERTRUS  
Merk : TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR55  
Lengte : 100CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS  
Merk : TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR56  
Lengte : 100CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS  
Merk : TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR57  
Lengte : 100CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS  
Merk : TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR58  
Lengte : 50CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS  
Merk : TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR59  
Lengte : 50CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS  
Merk : TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR60  
Lengte : 50CM

### **Diverse toestellen**

Natuur : LADDERTRUS  
Merk : TRUSS  
Klant nummer van het toestel : LGR61  
Lengte : 50CM

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

<b>VARIABELE KOPPELINGEN</b>	
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : VARIABELE KOPPELING            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : 1</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : VARIABELE KOPPELING            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : 2</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : VARIABELE KOPPELING            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : 3</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : VARIABELE KOPPELING            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : 4</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : VARIABELE KOPPELING            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : 5</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : VARIABELE KOPPELING            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : 6</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

<b>BOXCORNERS</b>	
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALUMINIUM KOPPELSTUK            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR21            Type : BOXCORNER</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALUMINIUM KOPPELSTUK            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR22            Type : BOXCORNER</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALUMINIUM KOPPELSTUK            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR23            Type : BOXCORNER</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALUMINIUM KOPPELSTUK            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR24            Type : BOXCORNER</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALU KOPPELSTUK            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR34            Type : BOXCORNER</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALU KOPPELSTUK            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR35            Type : KUBUS</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALU KOPPELSTUK            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR36            Type : KUBUS</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : ALU KOPPELSTUK            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR37            Type : KUBUS</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : BOXCORNER            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR100            Type : FL30</p>	<p><b>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)</b>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Diverse toestellen</b>            Natuur : BOXCORNER            Merk : PROTRUS            Klant nummer van het toestel : LGR101</p>	<p>(zie volgende bladzijde)</p>

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Type : FL30

**VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER

Merk : PROTRUS

Klant nummer van het toestel : LGR102

Type : FL30

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER

Merk : PROTRUS

Klant nummer van het toestel : LGR103

Type : FL30

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER

Merk : PROTRUS

Klant nummer van het toestel : LGR104

Type : FL30

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER

Merk : PROTRUS

Klant nummer van het toestel : LGR105

Type : FL30

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER

Merk : PROTRUS

Klant nummer van het toestel : LGR106

Type : FL30

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER

Merk : PROTRUS

Klant nummer van het toestel : LGR107

Type : FL30

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER

Merk : PROTRUS

Klant nummer van het toestel : LGR108

Type : FL30

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER

Merk : PROTRUS

Klant nummer van het toestel : LGR109

Type : FL30

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER

Merk : PROTRUS

Klant nummer van het toestel : LGR110

Type : FL30

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : BOXCORNER  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR111  
Type : FL30

### **Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR112  
Type : FL30

### **Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR113  
Type : FL30

### **Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR114  
Type : FL30

### **Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR115  
Type : FL30

### **Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR116  
Type : FL30

### **Diverse toestellen**

Natuur : BOXCORNER  
Merk : PROTRUS  
Klant nummer van het toestel : LGR117  
Type : FL30

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**3-WEG HOEK PROLYTE**

**Diverse toestellen**

Natuur : 3 WEG HOEK

Merk : PRO LYTE

Klant nummer van het toestel : LGR01

Type : H30V-C012

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : 3 WEG HOEK

Merk : PRO LYTE

Klant nummer van het toestel : LGR02

Type : H30V-C012

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : 3 WEG HOEK

Merk : PRO LYTE

Klant nummer van het toestel : LGR03

Type : H30V-C012

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : 3 WEG HOEK

Merk : PRO LYTE

Klant nummer van het toestel : LGR04

Type : H30V-C012

**\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**3-WEG T STUK PROLYTE**

**Diverse toestellen**

Natuur : 3 WEG T STUK  
 Merk : PRO LYTE  
 Klant nummer van het toestel : LGR01  
 Type : H30V-C017

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : 3 WEG T STUK  
 Merk : PRO LYTE  
 Klant nummer van het toestel : LGR02  
 Type : H30V-C017

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : 3 WEG T STUK  
 Merk : PRO LYTE  
 Klant nummer van het toestel : LGR03  
 Type : H30V-C017

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : 3 WEG T STUK  
 Merk : PRO LYTE  
 Klant nummer van het toestel : LGR04  
 Type : H30V-C017

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (04.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Totaal van het gecontroleerde materieel**

1	10421001	Veiligheidsgordel/harnas	Contr.Staat & Werking of Prev.
3	10424001	Valstopapparaat	Contr.Staat & Werking of Prev.
4	10435001	Draagbare ladder	Contr.Staat & Werking of Prev.
332	10476001	Diverse toestellen	Contr.Staat & Werking of Prev.

**Totaal van het niet gecontroleerde materieel**

7	10476001	Diverse toestellen	Contr.Staat & Werking of Prev.
---	----------	--------------------	--------------------------------