

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB  
Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Draft

## Onze referenties

Verslag nr : GEN/10/13400607/00/NL  
Contract Ref. : 0001067421/3000

## Uw referenties

Ref.:

## Interventiegegevens

Plaats : L G R Torenstraat, 4 3940 Eksel(Hechtel-Eksel) BELGIE

Bezoek datum : 13.03.2019

Uitgevoerd door : CLAES DIMITRI (4236)

LGR  
LICHT- EN GELUIDSTECHNIEK RENCKENS  
Berkenlaan, 8  
3940 Eksel(Hechtel-Eksel)  
BELGIE

---

**Periodiek verslag van uw  
Hefgereedschappen en aanverwanten,  
Courante hijswerktuigen en aanverwante toestellen.**

---

**Opgenomen besluiten in dit verslag:**

- 1 Het materiaal werd niet aangeboden of slechts gedeeltelijk gecontroleerd, Zonder bijkomend onderzoek kunnen wij ons niet uitspreken over het verdere gebruik van het materiaal.
- 453 Het materiaal mag verder gebruikt worden

Gelieve eveneens rekening te houden met de besluiten vermeld in eventuele andere verslagen betreffende het vermelde materiaal.

**Belangrijke noot :**

De gecontroleerde toestellen die vallen onder art.2 van het koninklijk besluit van 12/08/1993, van kracht sinds 01/01/1997, zijn arbeidsmiddelen. De periodieke controles op basis van art. 281 van het ARAB hebben niet als doel de conformiteit van deze toestellen na te zien met de nieuwe voorschriften van dit KB betreffende de arbeidsmiddelen. Indien nodig, kunnen wij op eenvoudige aanvraag een specifiek onderzoek uitvoeren op basis van dit KB. Wij staan tot uw beschikking voor verdere inlichtingen.  
Gelieve u er ook van te vergewissen dat er in uw geval geen andere voorschriften van toepassing zijn.

## BASIS EN INHOUD VAN ONZE CONTROLES

### 1. ALGEMENE PRINCIPES

Onze periodieke controles worden uitgevoerd zonder voorafgaand demonteren en zonder last, zoals bepaald in art. 281 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en volgens het KB van 09/03/2003 + amendementen voor personenliften. Ze omvatten het visueel onderzoek van de goede staat van de bereikbare componenten en de controle van de inrichtingen en onderdelen die van belang zijn voor de veiligheid.

Deze onderzoeken zijn niet bedoeld om het ontwerp van het materiaal te controleren en omvatten evenmin de controle voor het in overeenstemming brengen met de voorschriften van het KB van 12/08/1993 en amendementen (Arbeidsmiddelen).

- Nieuwe personenliften moeten onderworpen worden aan een eindcontrole volgens de voorschriften van de richtlijn liften 2014/33/EU;
- Bestaande personenliften moeten onderworpen worden aan een risicoanalyse en/of een regularisatiekeuring (= onderzoek voor herindienststelling) door een EDTC, volgens het KB van 09/03/2003 + amendementen;
- Hefwerktuigen en in voorkomend geval, hefgereedschappen moeten onderworpen worden aan een onderzoek voor (her)indienststelling door een EDTC, in overeenstemming met art. 280 van het ARAB. Na elke belangrijke wijziging of herstelling van een dergelijk toestel is eveneens een onderzoek voor herindienststelling vereist door een EDTC. Het verslag van het onderzoek voor (her)indienststelling moet altijd in uw bezit zijn.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het vallen moeten na het stuiten van de val van een persoon onderworpen worden aan een onderzoek voor herindienststelling door een EDTC, volgens het KB van 13/06/2005.

### 2. PERIODICITEIT

Voor de ondernemingen die onderworpen zijn aan het ARAB is de periodiciteit voor de controle van de hefwerktuigen minimum 3 maanden, in overeenstemming met art. 281. Bovendien is een jaarlijkse controle van de mechanismen en structuren vereist. Voor het ander materiaal wordt de periodiciteit bepaald door de hieronder vermelde artikels van de reglementen of door het contract. Voor personenliften is de periodiciteit van de preventieve inspectie tenminste driemaandelijks, of onder bepaalde voorwaarden jaarlijks aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie.

De (aanvang van de) volgende controle dient uiterlijk plaats te vinden binnen de geldende periodiciteit te rekenen vanaf de bezoeksdatum (bezoekperiode) van deze controle.

### 3. CONTROLEPROGRAMMA'S (niet limitatieve lijst)

referentie Vincotte	materiaal	procedure Vincotte	wetgeving
L1010	personenliften	CL1	KB v.09/03/03 +amendementen
L1010	fabrieksliften, goederenliften, servicelift	CL13	ARAB, art. 281
L1011 - L1012 L1013 - L1051 L1022	courante hijswerktuigen, hefgereedschappen, hoogwerkers, stellingmateriaal, ladders, courant behandelingsmateriaal, brandweermateriaal.	CL2 - CL3 CL9 - CL15	ARAB, art. 281 KB van 31/08/2005
L1014	persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen een val van een hoogte:veiligheids gordels & -harnassen,verankeringspunten,levenslijnen	CL14	KB van 13/06/2005
L1016 L1017	werfmateriaal en aanverwante: torenkranen,mobiele kranen,materiaallifte, beweegbare hangstellingen, bakken, manden, draagstoelen, personenbouwliften	CL2,CL4,CL6,CL16 CL18,CL19,CL20	ARAB art. 281,art. 452,art. 453
L1031	kabelbanen	CL11	ARAB, art. 281, 282
L1019	roltrappen en rolpaden	CL8	Codex, Richtlijn 2006/42/EG
L1026	metalen gordijnen	CL10	ARAB, art. 662
L1020 - L1021	specifieke haventoeestellen en havenmaterieel	CL2 - CL17	ARAB, art. 281, reglement van 01/02/1994 + amendement
L1018	hefbruggen	CL5	ARAB, art. 283bis
L1028	speelpleinen en speelpleintoestellen	CL7	KB van 28/03/2001
L1030	attractie(park)toestellen, kermistoestellen	CL12	KB v.10/06/01 & v.18/06/03
P3513	acetyleenontwikkelaars,reduceertoestellen,branders,vlamterugslagbeveiliging	35130043	KB van 13/06/1999
P3515	centrifuges en gelijkaardige toestellen	3515	ARAB, art. 323

De overige uitrustingen worden gecontroleerd naar de geest van art. 281 van het ARAB.

Elektrische lastoestellen: visuele controle zonder metingen.Er moeten elektrische metingen worden uitgevoerd om de conformiteit van dat materiaal met de voorschriften van art.57 van het AREL te controleren.Zij zouden met name moeten worden uitgevoerd bij de indienststelling,na elke herstelling of wijziging,bij elke nieuwe bestemming of plaatsing in een omgeving met verhoogd risico,op periodieke basis,waarbij de periodiciteit bepaald wordt in functie van de resultaten van een risicoanalyse.

Onze dienst elektrische controles staat tot uw beschikking om die metingen uit te voeren.

Tribune, podium, toneel: ons onderzoek omvat enkel het nakijken van de staat van de tribune, podium of het toneel. Het onderzoek slaat niet op de nationale voorschriften betreffende evacuaties bij brand of andere reglementaire bepaling. Meer bepaald de correcte toepassing van de voorschriften van het KB van 17 juli 1989 + amendementen, betreffende de bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij manifestaties in stations, werden niet onderzocht.

### 4. INFORMATIE BIJ HET LEZEN VAN HET VERSLAG

Identificatie van het materiaal : de gegevens die erin voorkomen, dienen enkel om op ondubbelzinnige wijze het gecontroleerde materiaal te identificeren en worden, met name wat de bedrijfslast betreft, enkel ter informatie vermeld.

De controles die gemerkt zijn met "\*" dienen wettelijk uitgevoerd door een EDTC - externe dienst voor de technische controles op de werkplaats (KB van 29/04/1999).

- Noten : ze worden enkel ter informatie gegeven en hebben geen invloed op het besluit van die controle.

- Opmerkingen : ze hebben de verplichting tot gevolg van het zo spoedig mogelijk terug in goede staat brengen.

- Dringende opmerkingen : ze hebben de verplichting tot gevolg van het terug in goede staat brengen vóór elke nieuwe ingebruikname.

Een kopie van de check-lists (CL) die gebruikt werden tijdens de controles, kan op eenvoudige aanvraag bekomen worden.

Dit verslag staat niet gelijk met de risicoanalyse zoals bepaald door het KB van 12/08/1993 + amendementen (Arbeidsmiddelen - Codex) of met een goedkeuring van de keuze van het arbeidsmiddel door de gebruiker.Wij staan tot uw dienst om deze analyse uit te voeren.

Gelieve u er ook van te vergewissen dat er in uw geval geen andere voorschriften van toepassing zijn.

Wij staan tot uw beschikking voor verdere informatie.

## BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

### STALEN LENGEN 1000KG

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 1  
Diameter : 10 mm  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1,5M

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 2  
Diameter : 10 mm  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1,5M

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 3  
Diameter : 10 mm  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1,5M

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 4  
Diameter : 10 mm  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1,5M

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 5  
Diameter : 10 mm  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 3 m

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 6  
Diameter : 10 mm  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 3 m

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 7  
Diameter : 10 mm  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 3 m

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 8  
Diameter : 10 mm  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 3 m

#### Leng (kabel/synthetisch)

## VASTSTELLINGEN

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 11  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2m

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 12  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2m

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 13  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2m

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 14  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2m

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 16  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2m

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 17  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1m

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 18  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1m

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 19  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1m

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 20  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1m

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 21  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1m

### **Leng (kabel/synthetisch)**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 22  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1m

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 23  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 24  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 25  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 26  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 27  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 28  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 29  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 30  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 31  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 32  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 33  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 34  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 35  
Bouwjaar : 2017  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 5M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 36  
Bouwjaar : 2017  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 5M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 37  
Bouwjaar : 2017  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 5M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 38  
Bouwjaar : 2017  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 5M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 39  
Bouwjaar : 2017  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 5M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 40  
Bouwjaar : 2017  
Maximaal last : 1000KG

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Lengte : 5M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 41

Bouwjaar : 2017

Maximaal last : 1000KG

Lengte : 5M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 42

Bouwjaar : 2017

Maximaal last : 1000KG

Lengte : 5M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 43

Bouwjaar : 2017

Maximaal last : 1000KG

Lengte : 5M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 44

Bouwjaar : 2017

Maximaal last : 1000KG

Lengte : 5M

---

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**STALEN LENGEN 100KG**

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 2  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 3  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 6  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 12  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 13  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 14  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 15  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 17  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 18  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 19  
 Diameter : 3 mm

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Maximaal last : 100KG

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 20

Diameter : 3 mm

Maximaal last : 100KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 21

Diameter : 3 mm

Maximaal last : 100KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 22

Diameter : 3 mm

Maximaal last : 100KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 23

Diameter : 3 mm

Maximaal last : 100KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 24

Diameter : 3 mm

Maximaal last : 100KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 26

Diameter : 3 mm

Maximaal last : 100KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 27

Diameter : 3 mm

Maximaal last : 100KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 28

Diameter : 3 mm

Maximaal last : 100KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

Niet gecontroleerd: niet aangeboden.

---

**Besluit**

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

---

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

---

(zie volgende bladzijde)

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Klant nummer van het toestel : 29  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 30  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 31  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 32  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 35  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 39  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 40  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 41  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 42  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 44  
 Diameter : 3 mm  
 Maximaal last : 100KG

**Leng (kabel/synthetisch)**

**VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 45  
Diameter : 3 mm  
Maximaal last : 100KG

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 46  
Diameter : 3 mm  
Maximaal last : 100KG

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 47  
Diameter : 3 mm  
Maximaal last : 100KG

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 48  
Diameter : 3 mm  
Maximaal last : 100KG

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 49  
Diameter : 3 mm  
Maximaal last : 100KG

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 52  
Diameter : 3 mm  
Maximaal last : 100KG

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 54  
Diameter : 3 mm  
Maximaal last : 100KG

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 63  
Diameter : 3 mm  
Maximaal last : 100KG

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 64  
Diameter : 3 mm  
Maximaal last : 100KG

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

## BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

## VASTSTELLINGEN

### STALEN LENGEN - LAST ONBEKEND

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 4

Diameter : 3 mm

Lengte : 0,5M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 5

Diameter : 3 mm

Lengte : 0,5M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 7

Diameter : 3 mm

Lengte : 0,5M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 8

Diameter : 3 mm

Lengte : 0,5M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 12

Diameter : 3 mm

Lengte : 0,5M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

## BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

### STALEN LENGEN 36KG

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 1  
Diameter : 4 mm  
Maximaal last : 36KG

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 3  
Diameter : 4 mm  
Maximaal last : 36KG

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 4  
Diameter : 4 mm  
Maximaal last : 36KG

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 5  
Diameter : 4 mm  
Maximaal last : 36KG

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 6  
Diameter : 4 mm  
Maximaal last : 36KG

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 7  
Diameter : 3 mm  
Maximaal last : 36KG

#### Leng (kabel/synthetisch)

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 8  
Diameter : 3 mm  
Maximaal last : 36KG

## VASTSTELLINGEN

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**STALEN LENGEN 50KG**

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 1  
 Diameter : 2 mm  
 Maximaal last : 50KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 7  
 Diameter : 2 mm  
 Maximaal last : 50KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 8  
 Diameter : 2 mm  
 Maximaal last : 50KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 9  
 Diameter : 2 mm  
 Maximaal last : 50KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 10  
 Diameter : 2 mm  
 Maximaal last : 50KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 15  
 Diameter : 2 mm  
 Maximaal last : 50KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 16  
 Diameter : 2 mm  
 Maximaal last : 50KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 17  
 Diameter : 2 mm  
 Maximaal last : 50KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 19  
 Diameter : 2 mm  
 Maximaal last : 50KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 20  
 Diameter : 2 mm

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Maximaal last : 50KG

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 21

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 22

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 23

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 24

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 25

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 27

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 29

Diameter : 2 mm

Maximaal last : 50KG

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**STALEN LENGEN 70KG**

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 1  
 Maximaal last : 70KG  
 Lengte : 2,30M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 2  
 Maximaal last : 70KG  
 Lengte : 2,30M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 3  
 Maximaal last : 70KG  
 Lengte : 2,30M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 4  
 Maximaal last : 70KG  
 Lengte : 2,30M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 5  
 Maximaal last : 70KG  
 Lengte : 2,30M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 6  
 Maximaal last : 70KG  
 Lengte : 2,30M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 7  
 Maximaal last : 70KG  
 Lengte : 2,30M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 8  
 Maximaal last : 70KG  
 Lengte : 2,30M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 9  
 Maximaal last : 70KG  
 Lengte : 2,30M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 10  
 Maximaal last : 70KG

(zie volgende bladzijde)



**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Lengte : 2,30M

**VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 11

Maximaal last : 70KG

Lengte : 2,30M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 12

Maximaal last : 70KG

Lengte : 2,30M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 13

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 14

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 15

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 16

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 17

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 18

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 19

Maximaal last : 70KG

Lengte : 3,90M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 20  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 3,90M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 21  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 3,90M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 22  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 3,90M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 23  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 3,90M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 24  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 3,90M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 25  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 26  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 27  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 28  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 29  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 30  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 31  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 32  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 33  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 34  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 35  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 36  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 37  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 38  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 39  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 40  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 41  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 42  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 43  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 44  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 45  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 46  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 47  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 48  
Maximaal last : 70KG  
Lengte : 0,7M

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.



## BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

## VASTSTELLINGEN

### STALEN LENGEN 80CM

#### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 1

Diameter : 4 mm

Lengte : 80CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 2

Diameter : 4 mm

Lengte : 80CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 4

Diameter : 3 mm

Lengte : 80CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 5

Diameter : 4 mm

Lengte : 80CM

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**STALEN LENGEN 90CM**

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 1  
 Diameter : 4 mm  
 Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 2  
 Diameter : 4 mm  
 Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 3  
 Diameter : 4 mm  
 Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 4  
 Diameter : 4 mm  
 Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 5  
 Diameter : 4 mm  
 Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 6  
 Diameter : 4 mm  
 Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 7  
 Diameter : 4 mm  
 Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 8  
 Diameter : 4 mm  
 Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 9  
 Diameter : 4 mm  
 Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
 Klant nummer van het toestel : 10  
 Diameter : 4 mm

(zie volgende bladzijde)

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Lengte : 0,9M

**VASTSTELLINGEN****\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 11

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 12

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 13

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 14

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 15

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 16

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 17

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 18

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG

Klant nummer van het toestel : 19

Diameter : 4 mm

Lengte : 0,9M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)****Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

(zie volgende bladzijde)

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 20  
Diameter : 4 mm  
Lengte : 0,9M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 21  
Diameter : 4 mm  
Lengte : 0,9M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 22  
Diameter : 4 mm  
Lengte : 0,9M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 23  
Diameter : 4 mm  
Lengte : 0,9M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 24  
Diameter : 4 mm  
Lengte : 0,9M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 25  
Diameter : 4 mm  
Lengte : 0,9M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 26  
Diameter : 4 mm  
Lengte : 0,9M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 27  
Diameter : 4 mm  
Lengte : 0,9M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 28  
Diameter : 4 mm  
Lengte : 0,9M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG  
Klant nummer van het toestel : 29  
Diameter : 4 mm  
Lengte : 0,9M

**VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.



**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN****VASTSTELLINGEN****STALEN LENGEN SOFTSTEEL 2000KG****Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Serienummer : 0015  
Klant nummer van het toestel : LGR01  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Serienummer : 0018  
Klant nummer van het toestel : LGR02  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Serienummer : 0009  
Klant nummer van het toestel : LGR03  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Serienummer : 0012  
Klant nummer van het toestel : LGR04  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Serienummer : 0013  
Klant nummer van het toestel : LGR05  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Serienummer : 0002  
Klant nummer van het toestel : LGR06  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Serienummer : 0010  
Klant nummer van het toestel : LGR07  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Serienummer : 0019  
Klant nummer van het toestel : LGR08  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

(zie volgende bladzijde)

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
 Serienummer : 0008  
 Klant nummer van het toestel : LGR09  
 Maximaal last : 2000KG  
 Lengte : 2M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
 Serienummer : 0000  
 Klant nummer van het toestel : LGR10  
 Maximaal last : 2000KG  
 Lengte : 2M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
 Serienummer : 0014  
 Klant nummer van het toestel : LGR11  
 Maximaal last : 2000KG  
 Lengte : 2M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
 Serienummer : 0003  
 Klant nummer van het toestel : LGR12  
 Maximaal last : 2000KG  
 Lengte : 2M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
 Serienummer : 0011  
 Klant nummer van het toestel : LGR13  
 Maximaal last : 2000KG  
 Lengte : 2M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
 Serienummer : 0001  
 Klant nummer van het toestel : LGR14  
 Maximaal last : 2000KG  
 Lengte : 2M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
 Serienummer : 0007  
 Klant nummer van het toestel : LGR15  
 Maximaal last : 2000KG  
 Lengte : 2M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
 Serienummer : 0005  
 Klant nummer van het toestel : LGR16  
 Maximaal last : 2000KG  
 Lengte : 2M

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
 Serienummer : 0016

**VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Klant nummer van het toestel : LGR17  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Serienummer : 0017  
Klant nummer van het toestel : LGR18  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Serienummer : 0004  
Klant nummer van het toestel : LGR19  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Serienummer : 0006  
Klant nummer van het toestel : LGR20  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR21  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR22  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR23  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR24  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR25  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Klant nummer van het toestel : LGR26  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR27  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR28  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR29  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR30  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR31  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR32  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR33  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR34  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR35  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

---

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

(zie volgende bladzijde)



### **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR36  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

#### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR37  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

#### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR38  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

#### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR39  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

#### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : STALEN LENG SOFTSTEEL  
Klant nummer van het toestel : LGR40  
Maximaal last : 2000KG  
Lengte : 2M

### **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**HIJSBANDEN ZONDER EINDE**

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
 Klant nummer van het toestel : LGR03  
 Maximaal last : 1000KG  
 Lengte : 2 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
 Klant nummer van het toestel : LGR05  
 Maximaal last : 1000KG  
 Lengte : 2 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
 Klant nummer van het toestel : LGR06  
 Maximaal last : 1000KG  
 Lengte : 2 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
 Klant nummer van het toestel : LGR07  
 Maximaal last : 1000KG  
 Lengte : 1,5M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
 Klant nummer van het toestel : LGR08  
 Maximaal last : 1000KG  
 Lengte : 1,5M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
 Klant nummer van het toestel : LGR10  
 Maximaal last : 1000KG  
 Lengte : 1,5M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
 Klant nummer van het toestel : LGR11  
 Maximaal last : 1000KG  
 Lengte : 1 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
 Klant nummer van het toestel : LGR15  
 Maximaal last : 1000KG  
 Lengte : 2 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
 Klant nummer van het toestel : LGR16  
 Maximaal last : 1000KG  
 Lengte : 2 m

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
 Klant nummer van het toestel : LGR18  
 Maximaal last : 1000KG

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Lengte : 2 m

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
Klant nummer van het toestel : LGR31  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1 m

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
Klant nummer van het toestel : LGR32  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1 m

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
Klant nummer van het toestel : LGR33  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1 m

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
Klant nummer van het toestel : LGR34  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 1 m

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
Klant nummer van het toestel : LGR35  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2 m

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
Klant nummer van het toestel : LGR37  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 2 m

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
Klant nummer van het toestel : 43  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 0,5m

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Leng (kabel/synthetisch)**

Natuur : HIJSBAND ZONDER EINDE  
Klant nummer van het toestel : 44  
Maximaal last : 1000KG  
Lengte : 0,5m

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

<b>HIJSBANDEN 1000KG</b>	
<p><b>Leng (kabel/synthetisch)</b>            Natuur : HIJSBAND            Klant nummer van het toestel : LGR19            Maximaal last : 1000KG            Lengte : 1 m</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Leng (kabel/synthetisch)</b>            Natuur : HIJSBAND            Klant nummer van het toestel : LGR20            Maximaal last : 1000KG            Lengte : 1 m</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Leng (kabel/synthetisch)</b>            Natuur : HIJSBAND            Klant nummer van het toestel : LGR21            Maximaal last : 1000KG            Lengte : 1 m</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Leng (kabel/synthetisch)</b>            Natuur : HIJSBAND            Klant nummer van het toestel : LGR22            Maximaal last : 1000KG            Lengte : 1 m</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Leng (kabel/synthetisch)</b>            Natuur : HIJSBAND            Klant nummer van het toestel : LGR23            Maximaal last : 1000KG            Lengte : 1 m</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Leng (kabel/synthetisch)</b>            Natuur : HIJSBAND            Klant nummer van het toestel : LGR24            Maximaal last : 1000KG            Lengte : 1 m</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Leng (kabel/synthetisch)</b>            Natuur : HIJSBAND            Klant nummer van het toestel : LGR26            Maximaal last : 1000KG            Lengte : 1 m</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Leng (kabel/synthetisch)</b>            Natuur : HIJSBAND            Klant nummer van het toestel : LGR27            Maximaal last : 1000KG            Lengte : 1 m</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Leng (kabel/synthetisch)</b>            Natuur : HIJSBAND            Klant nummer van het toestel : LGR28            Maximaal last : 1000KG            Lengte : 1 m</p>	<p><i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i>  <b>Besluit</b>            Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.</p>
<p><b>Leng (kabel/synthetisch)</b>            Natuur : HIJSBAND            Klant nummer van het toestel : LGR30            Maximaal last : 1000KG</p>	<p>(zie volgende bladzijde)</p>





Verslag nr : GEN/10/13400607/00/NL  
Contract Ref. : 0001067421/3000

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Lengte : 1 m

## **VASTSTELLINGEN**

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie  
(05.2019)*

### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**D-SCHAKELS 3250KG**

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR01  
 Maximaal last : 3250KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR03  
 Maximaal last : 3250KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR04  
 Maximaal last : 3250KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR05  
 Maximaal last : 3250KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR06  
 Maximaal last : 3250KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR07  
 Maximaal last : 3250KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR08  
 Maximaal last : 3250KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR09  
 Maximaal last : 3250KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR10  
 Maximaal last : 3250KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR11  
 Maximaal last : 3250KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR12  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR13  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR15  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR16  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR17  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR18  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR19  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR20  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR21  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR22  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR23  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR24  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR25  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR26  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR27  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR28  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR29  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR30  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR31  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR32  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR33  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR34  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR35  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR36  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR37  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR38  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR39  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR40  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR41  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR42  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

(zie volgende bladzijde)

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR43  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR44  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR45  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR47  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR48  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR49  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR50  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR51  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR52  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR53  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

**VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR54  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR55  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR56  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR57  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR59  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR61  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR62  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR63  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR64  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR65  
 Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

**VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR66  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR67  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR68  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR69  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR70  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR71  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR72  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR73  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR74  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR75  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR76  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR77  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR78  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR79  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR80  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR81  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR82  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR83  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR84  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR85  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

(zie volgende bladzijde)

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR86  
Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR87  
Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR88  
Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR89  
Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR90  
Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR91  
Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR92  
Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR93  
Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR94  
Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR95  
Maximaal last : 3250KG

**Hijstoebehoren, last <5T****VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR96  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR97  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR98  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR99  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR100  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR101  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR102  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR103  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR104  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR105  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR106  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR107  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR108  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR109  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR110  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR111  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR112  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR113  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR114  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR115  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

(zie volgende bladzijde)



### **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR116  
Maximaal last : 3250KG

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR117  
Maximaal last : 3250KG

### **VASTSTELLINGEN**

***\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

***\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)***

***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**D-SCHAKELS 1000KG**

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR01  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR02  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR03  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR04  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR05  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR07  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR08  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR09  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR10  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : D-SCHAKEL  
 Klant nummer van het toestel : LGR11  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**  
 Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

(zie volgende bladzijde)



Verslag nr : GEN/10/13400607/00/NL  
Contract Ref. : 0001067421/3000

### **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : D-SCHAKEL  
Klant nummer van het toestel : LGR12  
Maximaal last : 1000KG

### **VASTSTELLINGEN**

***\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie  
(05.2019)***

#### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

## BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

## VASTSTELLINGEN

### BALKENKLEMMEN

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM  
Serienummer : 11461  
Merk : YALE  
Klant nummer van het toestel : LGR01  
Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM  
Serienummer : 11470  
Merk : YALE  
Klant nummer van het toestel : LGR02  
Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM  
Serienummer : 010B079  
Merk : PULLMAN  
Klant nummer van het toestel : LGR03  
Bouwjaar : 2012  
Maximaal last : 1T

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM  
Serienummer : 010B080  
Merk : PULLMAN  
Klant nummer van het toestel : LGR04  
Bouwjaar : 2012  
Maximaal last : 1T

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM  
Serienummer : 010B083  
Merk : PULLMAN  
Klant nummer van het toestel : LGR05  
Bouwjaar : 2012  
Maximaal last : 1T

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM  
Serienummer : 010B081  
Merk : PULLMAN  
Klant nummer van het toestel : LGR06  
Bouwjaar : 2012  
Maximaal last : 1T

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM  
Serienummer : 010B082  
Merk : PULLMAN  
Klant nummer van het toestel : LGR07  
Bouwjaar : 2012  
Maximaal last : 1T

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM

(zie volgende bladzijde)





## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Serienummer : 010B078  
Merk : PULLMAN  
Klant nummer van het toestel : LGR08  
Bouwjaar : 2012  
Maximaal last : 1T

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM  
Serienummer : 010B077  
Merk : PULLMAN  
Klant nummer van het toestel : LGR09  
Bouwjaar : 2012  
Maximaal last : 1T

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM  
Serienummer : 010B087  
Merk : PULLMAN  
Klant nummer van het toestel : LGR10  
Bouwjaar : 2012  
Maximaal last : 1T

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM  
Serienummer : 010B084  
Merk : PULLMAN  
Klant nummer van het toestel : LGR11  
Bouwjaar : 2012  
Maximaal last : 1T

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : BALKENKLEM  
Serienummer : 010B085  
Merk : PULLMAN  
Klant nummer van het toestel : LGR12  
Bouwjaar : 2012  
Maximaal last : 1T

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

## **VASTSTELLINGEN**

### **LOAD ARRESTER**

#### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : LOAD ARRESTER

Serienummer : 17027

Merk : GUARD

Klant nummer van het toestel : LGR01

Type : 815G

Bouwjaar : 22/4/06

Maximaal last : 500KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : LOAD ARRESTER

Serienummer : 17028

Merk : GUARD

Klant nummer van het toestel : LGR02

Type : 815G

Bouwjaar : 22/4/06

Maximaal last : 500KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : LOAD ARRESTER

Serienummer : 28516

Merk : GUARD

Klant nummer van het toestel : LGR03

Type : 5310G

Lengte : 10M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

#### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : LOAD ARRESTER

Serienummer : 28517

Merk : GUARD

Klant nummer van het toestel : LGR04

Type : 5310G

Lengte : 10M

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

#### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**HANDTAKELS - 1000KG**

**Handtakel**

Natuur : HANDTAKEL  
 Serienummer : 13315  
 Merk : YALE  
 Klant nummer van het toestel : LGR01  
 Bouwjaar : 1991  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Handtakel**

Natuur : HANDTAKEL  
 Serienummer : 13319  
 Merk : YALE  
 Klant nummer van het toestel : LGR02  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Handtakel**

Natuur : HANDTAKEL  
 Serienummer : 57275  
 Merk : YALE  
 Klant nummer van het toestel : LGR03  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Handtakel**

Natuur : HANDTAKEL  
 Serienummer : 57268  
 Merk : YALE  
 Klant nummer van het toestel : LGR04  
 Bouwjaar : 1993  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Handtakel**

Natuur : HANDTAKEL  
 Serienummer : 029037  
 Merk : YALE  
 Klant nummer van het toestel : LGR05  
 Bouwjaar : 2004  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Handtakel**

Natuur : HANDTAKEL  
 Serienummer : 029039  
 Merk : YALE  
 Klant nummer van het toestel : LGR06  
 Bouwjaar : 2001  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Handtakel**

Natuur : HANDTAKEL  
 Serienummer : 029050  
 Merk : YALE  
 Klant nummer van het toestel : LGR07  
 Bouwjaar : 2001  
 Maximaal last : 1000KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Handtakel**

Natuur : HANDTAKEL

(zie volgende bladzijde)



Verslag nr : GEN/10/13400607/00/NL  
Contract Ref. : 0001067421/3000

### **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Serienummer : 029054

Merk : YALE

Klant nummer van het toestel : LGR08

Bouwjaar : 2001

Maximaal last : 1000KG

### **VASTSTELLINGEN**

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

#### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**ELEKTRISCHE TAKELS**

**Gemotoriseerde takel**

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL  
 Serienummer : L-2903RB  
 Merk : LODESTAR  
 Klant nummer van het toestel : LGR01  
 Type : F  
 Bouwjaar : 2004  
 Maximaal last : 500KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Gemotoriseerde takel**

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL  
 Serienummer : L-2951RC  
 Merk : LODESTAR  
 Klant nummer van het toestel : LGR02  
 Type : F  
 Bouwjaar : 2004  
 Maximaal last : 500KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Gemotoriseerde takel**

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL  
 Serienummer : L-2720RJ  
 Merk : LODESTAR  
 Klant nummer van het toestel : LGR03  
 Type : F  
 Bouwjaar : 2004  
 Maximaal last : 500KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Gemotoriseerde takel**

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL  
 Serienummer : L-2715RJ  
 Merk : LODESTAR  
 Klant nummer van het toestel : LGR04  
 Type : F  
 Bouwjaar : 2004  
 Maximaal last : 500KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Gemotoriseerde takel**

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL  
 Serienummer : L-1207RB  
 Merk : LODESTAR  
 Klant nummer van het toestel : LGR05  
 Type : F  
 Bouwjaar : 2004  
 Maximaal last : 500KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Gemotoriseerde takel**

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL  
 Serienummer : L-2722RJ  
 Merk : LODESTAR  
 Klant nummer van het toestel : LGR06  
 Type : F  
 Bouwjaar : 2004  
 Maximaal last : 500KG

*\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

*\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Gemotoriseerde takel**

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL  
Serienummer : NL2450UJ  
Merk : LODESTAR  
Klant nummer van het toestel : LRS07  
Bouwjaar : 2011  
Maximaal last : 500KG

### **Gemotoriseerde takel**

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL  
Serienummer : NL2456UJ  
Merk : LODESTAR  
Klant nummer van het toestel : LGR08  
Bouwjaar : 2011  
Maximaal last : 500KG

### **Gemotoriseerde takel**

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL  
Serienummer : NL2459UJ  
Merk : LODESTAR  
Klant nummer van het toestel : LGR09  
Bouwjaar : 2011  
Maximaal last : 500KG

### **Gemotoriseerde takel**

Natuur : ELEKTRISCHE TAKEL  
Serienummer : NL2467UJ  
Merk : LODESTAR  
Klant nummer van het toestel : LGR10  
Bouwjaar : 2011  
Maximaal last : 500KG

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

**GENIELIFTEN/STATIEVEN**

**Diverse toestellen**

Natuur : GENIELIFT  
 Serienummer : 0185-1251  
 Klant nummer van het toestel : LGR01  
 Type : ST24 SB  
 Maximaal last : 300KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : GENIELIFT  
 Serienummer : 0185-1254  
 Klant nummer van het toestel : LGR02  
 Type : ST24 SB  
 Maximaal last : 300KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : GENIELIFT  
 Serienummer : 0185-1252  
 Klant nummer van het toestel : LGR03  
 Type : ST24 SB  
 Maximaal last : 300KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : GENIELIFT  
 Serienummer : 1083-879  
 Klant nummer van het toestel : LGR04  
 Type : ST24 SB  
 Maximaal last : 300KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : GENIELIFT  
 Serienummer : 7797-1126  
 Merk : GENIE  
 Klant nummer van het toestel : LGR05  
 Type : ST25  
 Maximaal last : 300KG  
 Tekst klant : SUPERTOWER

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : GENIELIFT  
 Serienummer : 7797-1137  
 Merk : GENIE  
 Klant nummer van het toestel : LGR06  
 Type : ST25  
 Maximaal last : 300KG  
 Tekst klant : SUPERTOWER

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

Natuur : STATIEF  
 Serienummer : 050349  
 Merk : VMB  
 Klant nummer van het toestel : LGR01  
 Type : TE-071  
 Bouwjaar : 2003  
 Maximaal last : 200KG

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

**Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Diverse toestellen**

(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : STATIEF  
Serienummer : 050351  
Merk : VMB  
Klant nummer van het toestel : LGR02  
Type : TE-071  
Bouwjaar : 2003  
Maximaal last : 200KG

### **Diverse toestellen**

Natuur : LIFTINGBAR  
Klant nummer van het toestel : 01

### **Diverse toestellen**

Natuur : LIFTING BAR  
Klant nummer van het toestel : 02

### **Diverse toestellen**

Natuur : LIFTING BAR  
Klant nummer van het toestel : 03

### **Diverse toestellen**

Natuur : LIFTING BAR  
Klant nummer van het toestel : 04

### **Diverse toestellen**

Natuur : LIFTING BAR  
Klant nummer van het toestel : 05

### **Diverse toestellen**

Natuur : LIFTING BAR  
Klant nummer van het toestel : 06

### **Diverse toestellen**

Natuur : FLYING GRID  
Klant nummer van het toestel : 01

### **Diverse toestellen**

Natuur : FLYING GRID

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

(zie volgende bladzijde)



## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Klant nummer van het toestel : 02

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : FLYING GRID

Klant nummer van het toestel : 03

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : FLYING GRID

Klant nummer van het toestel : 04

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : FLYING GRID

Klant nummer van het toestel : 05

---

### **Diverse toestellen**

Natuur : FLYING GRID

Klant nummer van het toestel : 06

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

**\* Controle van mechanismen en structuren (02.2020)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

**VASTSTELLINGEN**

<b>INKORTKLAUW</b>	
<b>Hijstoebehoren, last &lt;5T</b> Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK01 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Hijstoebehoren, last &lt;5T</b> Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK02 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Hijstoebehoren, last &lt;5T</b> Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK03 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Hijstoebehoren, last &lt;5T</b> Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK04 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Hijstoebehoren, last &lt;5T</b> Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK05 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Hijstoebehoren, last &lt;5T</b> Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK06 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Hijstoebehoren, last &lt;5T</b> Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK07 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Hijstoebehoren, last &lt;5T</b> Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK08 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Hijstoebehoren, last &lt;5T</b> Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK09 Type : DUKG-8 Bouwjaar : 36	<i>* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)</i> <b>Besluit</b> Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
<b>Hijstoebehoren, last &lt;5T</b> Natuur : INKORTKLAUW Klant nummer van het toestel : LGK10 Type : DUKG-8	(zie volgende bladzijde)

## **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Bouwjaar : 36

## **VASTSTELLINGEN**

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK11

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK12

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK13

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK14

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK15

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK16

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK17

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK18

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

Natuur : INKORTKLAUW

Klant nummer van het toestel : LGK19

Type : DUKG-8

Bouwjaar : 36

---

**\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)**

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---

### **Hijstoebehoren, last <5T**

(zie volgende bladzijde)



Verslag nr : GEN/10/13400607/00/NL  
Contract Ref. : 0001067421/3000

### **BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Natuur : INKORTKLAUW  
Klant nummer van het toestel : LGK20  
Type : DUKG-8  
Bouwjaar : 36

### **VASTSTELLINGEN**

***\* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie  
(05.2019)***

#### ***Besluit***

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

---



## BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

### HOOGWERKER

Hoogwerker, andere dan gearticuleerde arm

Natuur : HOOGWERKER

Serienummer : 24-991234

Merk : ALP-LIFT

Type : PHCI 1100

Bouwjaar : 1999

Maximaal last : 135KG

Onderzoek voor indienststelling : B.T.V. 33199.12.6/07

## VASTSTELLINGEN

\* *Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (05.2019)*

\* *Controle van mechanismen en structuren (02.2020)*

### **Besluit**

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

## Totaal van het gecontroleerde materieel

10	10396001	Gemotoriseerde takel	Contr.Staat & Werking of Prev.
10	10396002	Gemotoriseerde takel	Controle M & S
8	10398001	Handtakel	Contr.Staat & Werking of Prev.
8	10398002	Handtakel	Controle M & S
255	10407001	Leng (kabel/synthetisch)	Contr.Staat & Werking of Prev.
159	10408001	Hijstoebehoren, <5T	Contr.Staat & Werking of Prev.
1	10411001	Hoogwerker, geen geartic.arm	Contr.Staat & Werking of Prev.
1	10411002	Hoogwerker, geen geartic.arm	Controle M & S
20	10476001	Diverse toestellen	Contr.Staat & Werking of Prev.
20	10476002	Diverse toestellen	Controle M & S

## Totaal van het niet gecontroleerde materieel

1	10407001	Leng (kabel/synthetisch)	Contr.Staat & Werking of Prev.
---	----------	--------------------------	--------------------------------